

TOTAL - Raffinerie de Normandie BP 98 76700 HARFLEUR

Suite évènement du 26 mai 2014 concernant une fuite de pipeline, la situation est stabilisée.

Date d'envoi : 10/06/2014 18:20:34

Durée prévisible : indéterminée

Suite évènement du 26 mai 2014 concernant une fuite de pipeline, la situation est stabilisée.

Les opérations de pompage du produit se poursuivent avec une proportion en eau supérieure à celle en hydrocarbures.

Quatre piézomètres sont opérationnels.

Dans le cadre de la protection de la faune, une clôture est en cours d'installation pour éviter toute intrusion animale.

Les expertises du tronçon fuyard sont en cours.

Le plan du chantier de dépollution des terres et végétaux est en cours de finalisation et sera soumis à la validation des autorités.

L'intervention du site se déroulera jusqu'à remédiation complète.

Nous vous tiendrons informés régulièrement selon l'évolution de la situation.